

ADVERTENCIA



PELIGRO SHOCK ELECTRICO

**PUEDE CAUSAR HERIDAS GRAVES O
MUERTE ESTE COMPARTIMIENTO DEBE
PERMANECER CERRADO EXCEPTO
DURANTE OPERACIONES DE SERVICIO**


WARNING



ELECTRICAL SHOCK HAZARD


**MAY CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH
THIS COMPARTMENT MUST REMAIN
CLOSED EXCEPT DURING SERVICE
OPERATIONS**

ATENCIÓN



LA VÁLVULA DEBE ENFRIARSE CON UN
PAÑO HÚMEDO DURANTE EL PROCESO
DE SOLDADURA

ATTENTION



THE VALVE MUST BE COOLED WITH A
WET CLOTH DURING THE WELDING
PROCESS



IMPORTANTE

**POR MOTIVOS DE TRANSPORTE,
LA CONEXION ELECTRICA PUDO
HABER SUFRIDO DESAJUSTES.**

**POR FAVOR, REVISAR LA
CONEXION Y LOS TORQUES.**

**NOTA: CONSULTAR TABLA DE TORQUES DE LOS
EQUIPOS Y TORNILLERIA EN LOS BARRAJES**



WARNING

**DUE TO TRANSPORTATION,
THE WIRING MAY HAVE BECOME
LOOSEN.**

**PLEASE CHECK THE WIRING AND
THE TORQUES ON THE
CONNECTIONS.**

**NOTE: REFER TO THE TORQUE EQUIPMENT
TABLE AND SCREWS IN THE BARRIERS**



CONFORTFRESH®
air conditioning

**ESTE EQUIPO
FUE PROBADO
EN PLANTA**



CONFORTFRESH®
air conditioning

**TESTED IN
FACTORY**